

令和元年 6 月 26 日

会 員 各 位

(一社)新潟市造園建設業協会  
技術委員長 原 淳 一

街路樹管理作業における  
「安全パトロール」の結果報告について

実 施 日：令和元年 6 月 26 日（水）9：00～11：00

実 施 者：技術委員会（原・長島・田浦・杉野委員）

実施場所：緑地修景施設等景観保全委託全工区

上記、実施いたしました「安全パトロール」の結果について報告いたします。

・良い点

- ・適切な作業範囲で作業を行っていた。
- ・道具の整理整頓がきちんとされていた。

・悪い点

- ・中央分離帯での作業中カラーコーンが道路の片側のみの配置だった。

【 総 評 】

カラーコーンは作業している目印にもなるので、道路の片側だけでなく両側に配置するようにして下さい。

これから気温も高くなっていくので、熱中症対策もきちんと行って下さい。